BEST AVAILABLE COPY

公開実用 昭和61-180453

引用文献 4

19 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭61-180453

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)11月11日

H 01 M 2/10 H 05 K 5/02

M-6821-5H 7216-5F

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

電池内蔵電子機器

②実 頤 昭60-64494

図出 顋 昭60(1985) 4月30日

加考 案

村 上 功

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

伪考 粱 者 八 掛 īΕ 彦 の出 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

砂代 理 弁理士 中尾 敏男

外1名

05 05 12 17:09

明

細

睿

1、考案の名称

電池内蔵電子機器

2、実用新案登録請求の範囲

コネクタを有する電池を本体外側から出し入れできるようになった電池収納部を備え、上記電池収納部を備え、上記電池収納の壁に複数個のの壁に複数個のの壁に複数個のの壁に複数個のが接続された電源回路に対した。 大端にコネクタを接続して上記をかけることがある。 という は の の の と の の の と の の の と の の の と が は し た 電 池 内 を と の か の し い と も っ え り 外 部 に 出 す よ う 構成した電池内 で 子 機器。

3、考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は電池収納部を備えた電子機器に関するよのである。


従来の技術

従来、コネクタを有する電池を内蔵する電子機

559



20



2 ベージー

 $[\cdot]$

器は例えば第5図のような構造になっている。

すなわち本体1において電池収納部2が、電池本体3の収納部2 a 以外にコネクタ4を保持、収納するための収納部2 b を備えている。そして壁5の穴6を通してリード線7を上記コネクタ収納部2 b に引き込んでいる。

考案が解決しようとする問題点

しかし、このような構造のものでは、電池収納部2に広いスペースを要し、形状も複雑になる。さらに、交換等のために電池を取外した時に解放されたコネクタ4aが穴6の近くにあるため、この穴6から電池収納部外側へ飛び出してしまい、コネクタ4bとの接続がしにくくなり、最悪本体1を分解しないとコネクタを取り出せないと言う事態になる。

J)

15

そこで、本考案は電池収納部の形状を複雑にすることなくコネクタの保持、収納ができ、かつ電 池収納部外側へのコネクタの飛び出しを防止でき るようにするものである。

問題点を解決するための手段

そして上記問題点を解決する本考案の技術的な 手段は、上記電池収納部と本体内部との仕切りの 壁に複数個の穴をつくり、電源回路につながるリ ード線の電池収納部への引出しと、上記リード線 と電池を接続するための接続コネクタの保持、収 納を別々の穴を使って行ならようにするものであ る。

作 用

この技術的手段による作用は次のようになる。

すなわち、電池が収納されている状態では、接続コネクタは穴を通して電池収納部の外側で保持されるため、電池収納部に余分なスペースを必要としない。また電池を取出した状態でも、コネクタ保持用の穴とは別の穴からリード線を電池収納部へ引出しているので、コネクタの電池収納部外側への飛び出しを防止できるものである。



20

実 施 例

以下、本考案の一実施例を添付図面にもとづいて説明する。

第1図において、8は機器本体で、この本体8

4 ~- 9

の中には壁 9 によって仕切られた電池収納部 1 O があり、これには蓋 1 1 が取り付けられていて、本体 8 外側から電池 1 2 を簡単に出し入れできるようになっている。また上記壁 9 にはコネクタ13 の外形より大きなふたつの穴 1 4 か 5 で 1 5 が ありて 1 4 か 5 電池 収納部 1 0 に引出す。このリード線 1 6 の 先端にはコネクタ 1 3 a が取り付けられており、これを電池 1 2 に取り付けられたコネクタ 1 3 b と接続

一方電池を取り外した時には、コネクタ13aは自由に動ける状態になるが、穴14から離れた位置にあり電池収納部10からの飛び出しは避けることができる。また電池収納部10内でのリード線16の自由度が大きいので、コネクタ13の挿抜がしやすく電池12の取り付け取り外しが手軽にできるようになる。また穴14の位置において、リード線16を接着テーブ17を使って固定

し、この状態で電池12を収納部10に納めれば、

コネクタ13を穴15の位置で保持することがで



きる。

20

[·]

 $\lceil \cdot \rceil$

すれば、コネクタ13aの飛び出し防止効果はさらに大きくなる。この様子を第2図に示している。また第3図のように、電池収納部10の壁9につくった穴14と穴15とを溝19でつなぐ構造にすると、リード線16をこの溝19内に保持、収納することができるため、リード線16が電池12収納の邪魔にならないようにできる。さらに、電流収納時の電池12および接続コネクタ13のがたつきを防止することもできる。

次に本考案の他の実施例について説明する。

第4図は他の実施例を示しており、この実施例では、電池収納部1〇の壁9に14a,14b,14c,15の4つの穴を設け、リード線16をこれらの穴をジグザグに縫うように通してある。そしてリード線16をこのように通した場合は、リード線16の固定が容易になり上記一実施例の接着テープ17が不要となる。さらに、上記壁9にフック18を取付けてリード線の保持ができるような構造にすれば、電池12および接続コネクタ13の保持に同様の効果を奏する。



20

6 ページ

考案の効果

本考案は、電池収納部と本体内部との仕切りの 壁に複数個の穴をつくり、リード線の引き込みと 接続コネクタの保持を別々の穴を使って行なうも ので、電池収納部の形状を複雑にすることなくコ ネクタの保持、収納ができ、かつ電池収納部外側 への飛び出しも防止でき、しかも次のような効果 も奏する。

すなわち本考案では、電池収納部内でのリード 線の自由度が大きいのでコネクタの挿抜がしやす く、電池の取り付け取り外しが手軽にできるよう になる。

また、電池収納部にコネクタ収納部なる突起部を持つものに比較して、上記電池収納部を小さくでき、その分電気部品等の実装スペースとして利用できるため機器の軽量化を図ることもできる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例における電池内蔵電子機器の縦断面図、第2図および第3図は上記電の 子機器要部斜視図、第4図は本考案の他の実施例



電響

7 ~- 5

における電池内蔵電子機器の斜視図、第 5 図は従来の電池内蔵電子機器の縦断面図である。

8 ······ 本体、12 ····· 電池、13 a , 13 b ··· ··· コネクタ、16 ····· リード線。


代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名




20

第 1 図

8…本体 12…電池 13…コネクタ 14.15…穴 16…リード線



第 2 図




566


5月陽分)....... 代理人の氏名

弁理士 中 尾 敏 男

ほか1名



第 4 図




567

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 5 図

3… 電 池 4… コネクタ 7… リード線



568 代理人の氏名実間 (1-180453 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items	s checked:
BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	·
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUAL	ITY
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.